

台風第21号被害状況一覧

2018年9月7日現在

被害教区	被害件数 (寺院)	被害件数 (門徒)	主な被害状況
富山	3		【寺院】本堂屋根瓦一部損傷、倒木による山門損傷。
能登	4		【寺院】本堂屋根瓦・戸一部損傷。
金沢	5		【寺院】本堂屋根銅板一部剥離、本堂外壁一部損傷、本堂屋根に倒木損傷、境内樹木一部倒木。
大聖寺	1		【寺院】本堂屋根銅板一部剥離。
福井	10		【寺院】本堂屋根瓦一部損傷、本堂窓ガラス一部破損・雨漏り、経蔵堂裏戸外れ雨風吹込む、境内樹木一部倒壊。
高山	10	1	【寺院】本堂・山門雨戸数枚飛散、倒木による倉庫損壊。 【門徒】屋根飛散。
大垣	24	2	【寺院】本堂・書院・門徒会館・庫裡の屋根瓦一部損傷、鐘楼堂・庫裡一部損壊、本堂白壁・玄関壁・車庫トタン屋根一部剥離、境内樹木一部倒木。 【門徒】屋根瓦一部剥離、自宅・納屋の屋根飛散。
岐阜	14		【寺院】本堂・鐘楼堂・庫裡・経蔵堂・堀屋瓦一部破損、鐘楼堂倒壊、山門扉一部損傷、樹木倒木による本堂屋根瓦・垂木損壊。
名古屋	41	5件以上	【寺院】本堂・山門・鐘楼堂・庫裡屋根瓦・トタン屋根一部損傷、本堂外壁・本堂・山門・渡り廊下漆喰一部剥離、本堂・議事堂窓ガラス一部破損、境内樹木倒木。 【門徒】屋根瓦一部破損、ビニールハウス剥離。
三重	54		【寺院】本堂・鐘楼堂・書院・太鼓堂・庫裡屋根一部破損、本堂・庫裡漆喰一部剥離、本堂・書院雨漏り、境内樹木倒木。
長浜	24		【寺院】本堂・庫裡屋根瓦一部破損、鐘楼堂・山門倒壊、本堂・庫裡雨漏り、雪囲い破損、庫裡窓ガラス・漆喰壁一部破損、境内樹木一部倒木。
京都	24		【寺院】本堂・書院・山門・鐘楼堂・庫裡屋根瓦及びトタン一部損傷、内陣雨漏りによる仏具損傷、本堂・塀壁一部剥離、境内樹木一部倒木。
大阪	88	60件以上	【寺院】本堂・鐘楼堂・山門・庫裡屋根瓦一部破損、塀倒壊、本堂・庫裡・壁一部剥離、本堂・庫裡窓ガラス一部損壊、車庫屋根破損、境内樹木一部倒木。 【門徒】屋根瓦一部飛散、波板損傷。
四国	2		【寺院】本堂・庫裡屋根瓦一部破損、庫裡雨漏り。